



- Recyklace za studena na místě, nové krytové vrstvy navýšení nivelety +90mm
- Recyklace za studena na místě, nové krytové vrstvy
- Oprava povrchu pouze obrus 40mm (MOST ev.č.01150 - 1)
- ostatní hrany
- nový stav
- stávající stav
- hranice katastru
- osa komunikace
- staničení
- 435.00
- ČEZ VN
- ČEZ NN
- VODOVOD
- KANALIZACE
- SÍŤ O2 Nadzemní
- SÍŤ O2 Podzemní
- NTL

KONTROLOVAL Ing. SLANINA Michal	VYPRACOVAL Ing. SLANINA Michal	
KRAJ.MěÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ	
INVESTOR	SSMSK, p.o., středisko FRÝDEK MÍSTEK, Horymírova 2287, 738 01 F-M	
MÍSTO STAVBY:	PISEČNÁ sil. III/01150	
NÁZEV AKCE	Oprava silnice III/01150 Písečná	
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
FORMÁT	A1	
DATUM	9 / 2022	
STUPEŇ	DSP + PDPS	
MĚŘÍTKO	1:2000	
OBJEKT	SO 101	
ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ	
	C 3	